

## アーチブロック試験施工事例②（鹿の獣害対策）

シカ食害により植生が見込めない植生マット（肥料袋付）施工地において、アーチブロックを設置し、効果確認試験を行った。

結果、アーチブロック設置箇所では植生が成立し浸食防止機能を期待できる状況であった。アーチブロック未設置箇所ではシカの踏み荒らしによって植生マットの損傷や地山の不陸が確認できた。



試験開始直後：H26年6月



H26年7月（1か月経過）



H27年7月（1年1か月経過）



アーチブロック未設置箇所

発注者：—

現場名：福井県若狭町地内

工法名：アーチブロック（既設 植生マット肥料袋付）

施工時期：H26年6月