

ガンリヨクマット 6 型施工事例③（乾燥害対策）

遊歩道整備事業の法面緑化工事で機械施工のプラント設置が困難な現場であるためガンリヨクマットを提案。

強風化岩で乾燥害を受けやすい法面であるが施工後約 6 か月で全面緑化による表面浸食防止が図られている。



施工前



施工完了:H15年3月



植生完了:H15年9月

発注者 :長野県上田市役所  
工事名 :遊歩道整備工事(上田市金剛寺地内)  
工法名 :ガンリヨクマット 6 型  
施工時期:H15年3月